

Release notes GLB/TWIN firmware version 1.2.3

- Version 1.2.3 – Gemensam firmware till GLB och TWIN

1. Nya funktioner

- 1.1. Nya modeller tillagda (berör endast tillverkningsprocessen)

2. Bug fixar

- 2.1. Rättningar för HMI problem ihop med äldre bottenkort (version 2.xx)
- 2.2. Rättad klockfunktion (RTC), tidigare kunde klockan i HMI sakta sig
- 2.3. Rättad uppdateringsfunktion för TWIN boxar
- 2.4. Rättad Top-LED and HMI indikation för DC-fel/DC hardvara fel
- 2.5. Förbättrad HMI responstid för 'Identifierings' function
- 2.6. Bug fix – Energimätarens värden, korrigerig i HMI för äldre bottenkort (version 2.xx)
- 2.7. Bug fix –Felaktigt registrerade energimätarvärden sorteras nu ut från database. Tidigare kunde energifliken tex ibland visa negativa värden
- 2.8. Bug fix – SW3(factory reset) kommer nu avaktivera RFID, kabel-låsning inställning och ställa in 6A som minsta laddström.