

2022-01-17

Release notes GLB/Twin firmware version 1.3.5

- Version 1.3.5 stöder både GLB och TWIN

1. Nya funktioner

- 1.1. Stöd för Western Automation DC-fels övervakning
- 1.2. Stöd för nya energimätare GARO GMI3D-LP och ISKRA IE38MD

2. Bug fixes

- 2.1. PDF energi rapport kunde falla för icke Svensk tidszon
- 2.2. DLM-wakeup signal avaktiverad vid fulladdat fordon
- 2.3. Temperaturgränser som begränsar laddning optimerade
- 2.4. Energimätaren kunde störa RFID-läsaren i vissa förhållanden
- 2.5. Twin som slav kunde i vissa förhållanden hamna i avaktiverat läge