



## Release notes GLB/TWIN firmware version 1.2.4

- Version 1.2.4 – Common firmware for GLB and TWIN wallboxes

### 1. Added features

- 1.1. Dip-switchar SW1/SW2, aktuella inställningar visas i HMI
- 1.2. DLM energimätare Ampere (A) värden visas nu med en decimal
- 1.3. Automatisk omställning mellan sommar och vintertid i den interna klockan
- 1.4. Vid upstart av laddbox visas SSID "GARO\_STARTING\_WAIT" tills wifi-modulen är driftklar. Tidigare visades SSID "GLB898989898" i detta läge.

### 2. Performance improvements and bug fixes

- 2.1. Bug fix – sekunder ställs in korrekt i den interna klockan
- 2.2. Bug fix – osynligt SSID vid upstart, säkerställt att Accessmode är aktivt vid upstart av wifi-modul.