



Monteringsanvisning mätarplint

Bild 1



Vid leverans är plintarna för respektive trafo kortslutna, Bild 1

Bild 2



När transformator och mätare är anslutna och mätningsfunktionen skall aktiveras:

- 1) Lossa skruvarna i varje hylsa (2), totalt 6 stycken
- 2) Dra sedan ner avskiljarna (3), totalt 3 stycken och dra åt skruvarna med avskiljarna i neddraget läge (4)
- 3) Klart för mätning

KORTSLUT vid slutanvändning av mätfunktionen

- 1) Lossa skruvarna (2)
- 2) Dra upp avskiljarna med skruvmejsel
- 3) Skruva fast avskiljaren i uppdraget (kortslutet) läge
- 4) Klart för demontering av mätaren